

CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

TEL . 081 885 12 81

e-mail poliziamunicipale@comunemarigliano.it

FAX 081 5191605

C.F. 12104890634 P.IVA 01253711210 c/a postale uff. Contravvenzioni 19298801

-7 NOV. 2018/14

Al Sig. Comandante SEDE

OGGETTO: Condizioni meteorologiche del 6.11.2011.

In rif.to all'oggetto, si comunica che sin dalle prime ore del giorno 6 c.m. sulla città di Marigliano sono cadute abbondanti piogge, per cui il personale di servizio del turno antimeridiano si è subito attivato presso la GORI e presso il personale tecnico del Comune, nella persona dell'Ing. Di Palma per far verificare il funzionamento dei rispettivi impianti di sollevamento di via Giannone e via Ponte dei Cani. Sia la GORI che l'ing. Di Palma assicuravano il funzionamento dei predetti impianti e nello specifico l'ing. Di Palma si trovava già sul sito di via Ponte dei Cani. Si provvedeva pertanto a pattugliare il territorio ed alle ore 9 circa, unitamente al C.te, si accertava che in via Giannone l'incrocio di via Montevergine era ancora invaso d'acqua ed inoltre risultava invasa d'acqua il tratto dall'incrocio di via Bonazzi fino all'incrocio con via P. Giordano. Ci si portava poi in Mass. Facile dove unitamente al sig. Sindaco, all'Assessore al ramo e all'ing. Matrisciano, su segnalazione di residenti in zona, si accertava che dal muro di contenimento del vicino alveo fuoriuscivano dei zampilli d'acqua che si riversavano sull'argine. Si accertava inoltre allagamento in via Ponte dei Cani e in via Piro dove residenti della zona avevano provveduto ad aprire i pozzetti della fogna per facilitare il deflusso dell'acqua. Infine verso le ore 13.30 su segnalazione di cittadini si accertava allagamento di terreno adiacente l'alveo San Sossio dovuto a caduta del muro di detto alveo, pertanto essendo irraggiungibile il luogo della caduta del muro e della rottura dell'argine, unitamente al sig. Sindaco e all'ing. Matrisciano si imboccava l'autostrada NA-BA per meglio rendersi conta di quanto accaduto, che comunque in data odierna è stato meglio accertato da personale dell'UTC Geom Caprioli R. e dipendente Mautone S. per conto dei quali è stato effettuato e consegnato rilievo fotografico dello